


项目编号	缺陷项目	检修工作量	单位	工程量	签字
ASNHNB0026G032	微机综合保护实验	86台	台	86	
ASNHNB0026G032	继电绝缘保护试验：真空断路器 $\leq 10kV$	86台	台	86	
ASNHNB0026G032	电流互感器耐压试验 $\leq 10kV$	86台	台	86	
ASNHNB0026G032	电力变压器绝缘试验 $\leq 10kV$ ， $\leq 1000KVA$	4台	台	4	
ASNHNB0026G032	电力变压器绝缘试验 $\leq 10kV$ ， $\leq 1800KVA$	4台	台	4	
ASNHNB0026G032	防雷接地电阻测试	120台	组	120	
ASNHNB0026G032	防雷接地设施整体安装（主材乙供）	14处	处	14	
ASNHNB0026G032	防雷接地线修复（主材乙供）	3处	处	3	
ASNHNB0026G032	高压试电笔等高压工具绝缘试验 $\leq 10KV$	3台	台	3	
ASNHNB0026G032	变压器油箱盖漏油处理（主材乙供）	8台	台	8	
ASNHNB0026G032	措施费	1项	项	1	

袁廷华